

Bescheinigung
Nr. **HO 143046**
vom 13.05.2014

GS-Prüfbescheinigung

Name und Anschrift des
Bescheinigungsinhabers:
(Auftraggeber) IPE Produktionsgesellschaft für
Entsorgungssysteme mbH
Anhauser Straße 14
89542 Herbrechtingen

Produktbezeichnung: **Entstauber**

Typ: ECOdust 3000, ECOdust 3000/20, ECOdust 3000/25

Prüfgrundlage: GS-HO-07: 01.2010 Entstauber (Holzbearbeitung) mit einem
Nennvolumenstrom < 6.000 m³/h

Zugehöriger Prüfbericht: 314013

Weitere Angaben: Bestimmungsgemäße Verwendung:
Erfassen, Fördern und Abscheiden von Holzstaub und -spänen an
einzelnen oder mehreren Staubquellen.

Die Bescheinigung gilt nur für Maschinen, für die eine
Konformitätserklärung ausgestellt ist.

Mitgeprüfte Ausstattung: automatische Abreinigung,
Schiebersteuerung.

Das geprüfte Baumuster stimmt mit den in § 21 Absatz 1 des Produktsicherheitsgesetzes
genannten Anforderungen überein. Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig
abgebildete GS-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten
anzubringen. Der Bescheinigungsinhaber hat dabei die umseitig aufgeführten Bedingungen zu
beachten.

Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des GS-Zeichens ist
gültig bis: **12.05.2019**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die
Prüf- und Zertifizierungsordnung vom August 2012.




Frank Hagendorf
Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle



Bescheinigung
Nr. **HO 143047**
vom 13.05.2014

DGUV Test Prüfbescheinigung

Name und Anschrift des
Bescheinigungsinhabers:
(Auftraggeber) IPE Produktionsgesellschaft für
Entsorgungssysteme mbH
Anhauser Straße 14
89542 Herbrechtingen

Produktbezeichnung: **Entstauber**

Typ: ECOdust 3000, ECOdust 3000/20, ECOdust 3000/25

Prüfgrundlage: GS-HO-07: 01.2010 Entstauber (Holzbearbeitung) mit einem
Nennvolumenstrom < 6.000 m³/h

Zugehöriger Prüfbericht: 314013

Weitere Angaben: Bestimmungsgemäße Verwendung:
Erfassen, Fördern und Abscheiden von Holzstaub und -spänen an
einzelnen oder mehreren Staubquellen.

Hinweis: Dem DGUV Test-Zeichen muss der Vermerk „H 3,
Reststaubgehalt 0,1 mg/m³ sicher eingehalten (Holzstaub)“ angefügt
werden.

Mitgeprüfte Ausstattung: automatische Abreinigung,
Schiebersteuerung.

Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage.
Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete DGUV Test-Zeichen an
den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten sofern zutreffend
mit dem oben genannten Zeichenzusatz anzubringen.
Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des DGUV Test-Zeichens ist
gültig bis: **12.05.2019**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die
Prüf- und Zertifizierungsordnung vom August 2012.

